
사용설명서

KDG6500 드릴 가이드 프로



궁금한 점이 있거나 도움이 필요하시면 언제든지 문의해 주세요.
1-800-447-8638 | technicalsupport@kregtool.com

고객님의 의견은 소중합니다.
끊임없이 성장하고 혁신할 수 있도록 피드백을 공유해 주세요.
www.kregtool.com/feedback

사용 목적

Kreg 드릴 가이드 프로는 트위스트 드릴 비트, 홀쏘, 스페이드 비트, 포스트너 비트 등 드릴 비트를 사용하여 목재(연목, 경목, 합판, MDF)에 일정한 각도로 구멍을 뚫을 수 있도록 설계되었습니다.
또한, 합성 데크, 강철, 타일, 석조물 또는 시멘트에도 사용할 수 있습니다.
사용자는 이 제품의 올바르고 안전한 사용 및 용도 적합성에 대한 모든 위험과 책임을 져야 합니다.

안전 예방 조치

※ 주의

모든 사용자는 본 설명서의 지침과 안전 주의사항을 반드시 읽고 준수해야 합니다.
이를 준수하지 않을 경우 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 나중에 참조할 수 있도록 설명서를 보관하십시오.

- 약물, 알코올 또는 의약품을 복용한 상태에서는 이 도구나 기계를 작동하지 마십시오.
- 공구를 자주 사용하여 얻은 익숙함으로 인한 부주의로 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 적절한 복장을 착용하고, 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 옷, 장갑은 움직이는 부품에 닿지 않도록 하십시오. 이를 소홀히 하면 옷, 머리카락 또는 장신구가 움직이는 부품에 끼어 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 안전 고글, 청력 보호구, 호흡기 보호구 등 인증된 개인 보호 장비를 항상 착용하십시오. 전동 공구를 사용할 때는 항상 제조업체의 개인 보호 장비 사용 지침을 준수하십시오.

※ 주의

이 제품과 함께 전동 공구를 사용하기 전에 화재, 감전 또는 회전하는 드릴 비트 등의 위험으로 인한 심각한 부상 위험을 줄이기 위해 공구 제조업체의 지침과 안전 예방 조치를 읽고 따르십시오.

- 손이 갑자기 미끄러져 회전하는 비트에 닿을 수 있으니 손을 항상 주의하십시오.
- 드릴링 중에는 절대로 작업물을 손으로 잡지 마십시오. 항상 작업물을 단단히 고정하십시오. 그렇지 않으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 드릴 비트는 날카로우며 사용 중 뜨거워질 수 있습니다. 심각한 부상을 방지하기 위해 드릴 비트를 다룰 때는 항상 주의하십시오.
- 이 도구를 조정하기 전에 전원을 끄거나 전원을 차단하십시오.
- 드릴을 연결할 때는 드릴이 미끄러지지 않도록 드릴의 척을 단단히 조여주세요.

※ 주의


이 제품은 아크릴로니트릴을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있으며, 이러한 화학 물질은 캘리포니아주에서 암과 생식 기능 장애를 유발하는 것으로 알려져 있습니다.
자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

※ 주의

목재 제품을 드릴링, 톱질, 샌딩 또는 가공할 때 발생하는 목재 먼지는 캘리포니아 주에서 암을 유발하는 것으로 알려진 물질입니다. 목재 먼지를 흡입하지 않도록 주의하며, 먼지 마스크 또는 기타 개인 보호 장비를 착용하십시오. 자세한 내용은 다음 웹사이트를 참조하십시오.
www.P65Warnings.ca.gov/wood.

사전 조립

시작하기 전에 이 섹션을 검토하세요. 모든 공구가 준비되어 있는지 확인하고, "포함된 하드웨어" 및 "제품 설명" 섹션에 나열된 품목과 비교하세요. 누락되었거나 분실된 품목이 있는 경우, 이 제품을 사용하지 마세요. Kreg 고객 센터나 구매처로 문의하세요.



제품 설명


Part	설 명
1	Guide Rods
2	Guide Bridge
3	Guide Bridge Locking Knob
4	Depth Stop
5	Depth Stop Locking Knob
6	Return Springs
7	Bolt
8	Rod Base
9	Tilt Base
10	Base
11	Handle
12	Handle Nut
13	Dust Collector
14	Chuck Key
15	Gripmax Non-Skid Feet

1. 두 개의 가이드 로드를
   가이드 브리지에 삽입합니다.

2. 깊이 조절 칼라를 가이드 막대 중
   하나에 밀어 넣습니다.

3. 리턴 스프링을 두 개의
   가이드 로드에 장착합니다.

4. 틸트 베이스의 양쪽에 볼트를
   하나씩 삽입합니다(2개).



5. 볼트를 사용하여 틸트 베이스를 베이스의 슬롯에 끼웁니다.

6. 가이드 로드와 베이스 사이에 위치한 로드 베이스를 볼트 위에 맞춥니다.


7. 가이드 로드를 시계 방향으로 돌려 두 볼트에 단단히 조입니다.

8. 조절 손잡이(노브)를 깊이 조절 칼라에 삽입하고 조입니다.

9. 가이드 브리지의 손잡이를 부분적으로 조입니다
   (이렇게 하면 가이드 브리지가 제자리에 고정됩니다).

10. 손잡이를 바닥에 끼우고 너트에 맞춰 단단히 조입니다.

11. 집진기를 제자리에 밀어 넣으십시오.



1. 자동 센터링 : 공작물 가장자리에 놓고 베이스의 홈이 공작물의 양쪽면에 닿을 때까지 회전시킵니다.

2. 원형 재료 드릴링 : 원형 공작물을 베이스의 V자형 홈에 넣습니다. 클램프로 고정합니다.


3. 깊이 조절 : 잠금 칼라의 손잡이(Guide Bridge Locking Knob)를 풀고 가이드 브리지를 원하는 위치까지 아래로 밀어 넣습니다. 가이드 브리지가 더 이상 내려가지 않도록 손잡이를 조입니다.

4. 집진 : 집진기를 제자리에 밀어 넣고 호스를 연결하십시오.
   집진 기능은 직경 1/2" 이하의 트위스트 드릴 비트에만 작동합니다.

5. 가이드 브리지 잠금 : 가이드 브리지의 손잡이를 조여 가이드 브리지를 제자리에 고정합니다.
   이는 드릴을 드릴 가이드 프로에 부착할 때 유용합니다.


작 업

드릴링(Drilling)



1. 드릴 비트를 드릴 척에 끼우고 단단히 조입니다.
2. 필요에 따라 깊이 조절 장치를 설정하십시오.
3. 드릴을 드릴 가이드 프로에 부착합니다.
4. 구멍을 뚫으세요.

비스듬히 드릴링하기(Drilling at an Angle)



1. 가이드 로드를 느슨하게 합니다.

2. 각도 눈금을 이용하여 원하는 각도로 기울이세요
   (더 정확한 각도 측정을 위해서는 각도 측정기를 사용하십시오.)

3. 가이드 로드를 조입니다.

4. 드릴을 부착하고 원하는 만큼 구멍을 뚫으세요.